

Grundvattenrör Vinninga dokument upprättat 2020-03-17

Sammanställning av grundvattenmätningar utförda av MITTA och Lidköpings kommun.
Höjder beräknade utifrån markhöjd samt visning rör, inmätta av Mät - Kart, Lidköpings kommun

Punktnummer	1	2	3	4	Utfört av:
Markhöjd	74,86	73,71	74,58	75,94	LIDK /SW
Visning rör	0,4	0,48	0,53	0,3	LIDK /SW

2019-07-08					
Meter under överkant rör	1,54	1,20	1,32	0,94	MITTA / FS
Plushöjd vattennivå	73,72	72,99	73,79	75,30	

2019-08-30					
Meter under överkant rör	1,60	1,50	1,30	0,90	MITTA / ES
Plushöjd vattennivå	73,66	72,69	73,81	75,34	

2019-09-19					
Meter under överkant rör	1,48	1,55	1,45	0,75	MITTA / ES
Plushöjd vattennivå	73,78	72,64	73,66	75,49	

2019-11-12					
Meter under överkant rör	1,25	1,35	1,54	0,44	LIDK / SW
Plushöjd vattennivå	74,01	72,84	73,57	75,80	

2020-02-18					
Meter under överkant rör	1,23	1,31	1,53	0,39	LIDK / SW
Plushöjd vattennivå	74,03	72,88	73,58	75,85	

